钢的材质和分类大全

钢的定义及介绍

- 1- 钢的定义:钢或称钢铁、钢材,是一种以铁为基础,以碳为主要添加元素结合而成的合金,有时可能还 需要用到其他如硅、锰、硫、磷、铬、钒和钨等元素。钢也是现时最受广泛应用的金属材料。
- 2- 钢的含碳量: 碳约占钢材重量的 0.02%至 2.3%, 视乎钢材的等级, 为了保证其韧性和塑性, 含碳量一 般不超过 1.7%。碳与其他元素有硬化剂的作用,能够防止铁原子的晶格因原子滑移过其他原子而出现 位错。调整合金元素的量,及其存在与钢中的形式(溶质元素及参与相),就能够控制钢成品的特性, 例如硬度、延展性及强度。加了碳的钢会比纯铁更硬更强,但是这种钢的延展性会比铁差。
- 3- 钢的生产工艺: 把炼钢用生铁放到炼钢炉内按一定工艺熔炼, 即得到钢。钢的产品有钢锭、连铸坯和直接 铸成各种钢铸件等。通常所讲的钢,一般是指轧制成各种钢材的钢。钢属于黑色金属,但钢不完全等于黑 色金属。
- 二、**钢的分类:** <u>万达工业</u>根据多年生产<u>脚轮万向轮</u>五金工具的经验,按照不同的分类标准把钢分成九类。
- 1- 按照钢的品质分类

普通钢(P≤0.045%, S≤0.050%) 优质钢(P、S均≤0.035%) 高级优质钢(P<0.035%, S≤0.030%)

2- 按照钢的化学成份分类

碳素钢	a.	低碳钢(C≤0.25%)
	b.	中碳钢(0.25 <c≤0.60%)< td=""></c≤0.60%)<>
	C.	高碳钢(C>0.60%)
合金钢	a.	低合金钢(合金元素总含量≤5%)
	b.	中合金钢(合金元素总含量为 5~10%)
	C.	高合金钢(合金元素总含量>10%)

3- 按照钢的成形方法分类:

锻钢	
铸钢	
热轧钢	
冷拉钢	

4- 按照钢的金相组织(是研究钢的内部组织结构的科学)分类

退火状态的	. 亚共析钢(铁素体+珠光体)	
	. 共析钢(珠光体)	
	. 过共析钢(珠光体+渗碳体)	
	. 莱氏体钢(珠光体+渗体)	
正火状态的	. 珠光体钢;	
	. 贝氏体钢;	
	. 马氏体钢;	
	. 奥氏体钢	
无相变或部分发生相变的		

5- 按照钢的用途分类

	a.	普通碳素结构钢		
建筑及工程用钢	b.	低合金结构钢		
	c.	钢筋钢		
结构钢	a.	机械制造用钢	- 调质结构钢	
			- 表面硬化结构钢: 包括渗碳钢、氨钢、表面淬火用钢	
			- 易切结构钢	
知的机			- 冷塑性成形用钢:包括冷冲压用钢、冷镦用钢	
	b.	弹簧钢;		
	c.	轴承钢;		
	a.	碳素工具钢		
工具钢	b.	合金工具钢		
	C.	高速工具钢		
	a.	不锈耐酸钢		
	b.	耐热钢包括抗氧化钢、	、热强钢、气阀钢	
特殊性能钢	C.	电热合金钢		
	d.	耐磨钢		
	e.	低温用钢		
	f.	电工用钢		
专业用钢包括如桥梁用钢	、船	舶用钢、锅炉用钢、压	力容器用钢、农机用钢等	

6- 按照钢的综合分类

	为		
			(a) Q195;
	a.	碳素结构钢	(b) Q215(A、B);
			(c) Q235(A、B、C);
普通钢			(d) Q255(A、B);
			(e) Q275。
	b.	低合金结构钢	
	c.	特定用途的普通结构钢	
			(a) 优质碳素结构钢;
	a . 结村		(b) 合金结构钢;
		结构钢	(c) 弹簧钢;
		50 14) TV	(d) 易切钢;
			(e) 轴承钢;
			(f) 特定用途优质结构钢
优质钢(包括高级优质		(a) 碳素工具钢;	
钢)	b.	b. 工具钢	(b) 合金工具钢;
			(c) 高速工具钢
			(a) 不锈耐酸钢
			(b) 耐热钢;
	c.	特殊性能钢	(c) 电热合金钢;
			(d) 电工用钢;
			(e) 高锰耐磨钢

7- 按照钢的冶炼方法分类

		(a) 酸性平炉钢;	
+÷; 4; 4; 4; 4.	a. 平炉钢(用空气作为氧化剂)	(b) 碱性平炉钢	
		(a) 底吹转炉钢	
	b. 转炉钢 (用氧气作为氧化剂)	(b) 侧吹转炉钢;	
		(c) 顶吹转炉钢	
按炉种分 		(a) 电弧炉钢;	
		(b) 电渣炉钢;	
	c. 电炉钢(炼优质钢)	(c) 感应炉钢;	
		(d) 真空自耗炉钢;	
		(e) 电子束炉钢	
	a. 沸腾钢(脱氧程度不完全)		
按脱氧程度和浇注制度	b. 半镇静钢 (脱氧程度介于沸腾钢和镇静钢之间);		
分	c. 镇静钢(脱氧程度较为完全);		
	d. 特殊镇静钢(脱氧程度最完全,	钢的质量高)	

8- 按照钢的外形分类

型材	a.	重轨:每米重量大于30千克的钢轨(包括起重机轨)	
	b.	轻轨:每米重量小于或等于30千克的钢轨	
	c.	大、中、小型型钢: 普通钢圆钢、方钢、扁钢、六角钢、工字钢、槽钢、等边和不	
		等边角钢及螺纹钢等	
	d.	线材: 直径 5-10 毫米的圆钢和盘条	
	e.	冷弯型钢:将钢材或钢带冷弯成型制成的型钢	
	f.	优质型材: 优质钢圆钢、方钢、扁钢、六角钢等	
板材	a.	薄钢板: 厚度等于和小于 4 毫米的钢板	
	b.	中板: 厚度大于 4mm 小于 20mm)	
	c.	厚板: 厚度大于 20mm 小于 60mm	
	d.	特厚板: 厚度大于 60mm	
	e.	钢带: 也叫带钢, 实际上是长而窄并成卷供应的薄钢板	
	f.	电工硅钢薄板: 也叫硅钢片或矽钢片	
管材	a.	无缝钢管: 用热压、冷轧(冷拔或挤压)等方法生产的管壁无接缝的钢管	
	b.	焊接钢管:将钢板或钢带卷曲成型,然后焊接制成的钢管	
金属制品		包括钢丝、钢丝绳、钢绞线等	

9- 特殊钢

对特殊钢尚无统一的定义和概念,一般认为特殊钢是指具有特殊的化学成分、采用特殊的工艺生产、具备特殊的组 织和性能、能够满足特殊需要的钢类。与普通钢相比,特殊钢具有更高的强度和韧性、物理性能、化学性能、生物 相容性和工艺性能。我国与日本、欧盟对特殊钢的定义比较接近,将特殊钢分成优质碳素钢、合金钢、高合金钢(合 金元素大于 10%) 三大类, 其中合金钢和高合金钢占特殊钢产量的 70%。主要钢种有特殊碳素结构钢、碳素工具 钢、碳素弹簧钢、合金弹簧钢、合金结构钢、滚珠轴承钢、合金工具钢、高合金工具钢、高速工具钢、不锈钢、耐 热钢,以及高温合金、精密合金、电热合金等。目前世界上有近 2000 个特殊钢牌号、约 50000 个品种规格。特殊 钢除了种类繁多之外,在规格上也表现出与普通钢不同的特点。除了板、管、丝、带、棒和异型材之外,还有复合 材、表面合金化材、表面处理材、精锻材、精密铸件、粉末冶金制品等。